

Az ellenőrzött berendezés azonosító száma:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | □ | - | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Személyfelvonó | <input type="checkbox"/> Személy-teher felvonó | <input type="checkbox"/> Kizárólag teherfelvonó | <input type="checkbox"/> Betegszállító felv. | <input type="checkbox"/> Kisteher-felvonó |
| <input type="checkbox"/> Mozdólépcső | <input type="checkbox"/> Mozdójárda | <input type="checkbox"/> Körforgó | <input type="checkbox"/> Tűzoltó felvonó | |
| <input type="checkbox"/> Lépcsőfelvonó | <input type="checkbox"/> Függgőleges pályájú személyemelő | <input type="checkbox"/> Egyéb: | | |

Megfelelő válasz jelölése a négyzetbe: **X**

Szabványos vészjelzőrendszer (diszpécsterszolgálat)

megfelelő nem megfelelő nincs

Fővizsgálat

Karbantartás szakszer. ellenőrzése

Karbantartó váltás előtti ellenőrzés

Üzembe helyezés előtti ellenőrzés

Ellenőrző vizsgálat

Veszélytelenítés

Javítás utáni ellenőrzés

Egyéb:

A berendezés beépítési helye:

Adatváltozás

Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 33

Tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott (megfelelő bekeretezendő):

Adatváltozás

Neve: Multi Alarm Zrt.

Címe: Pécs, Basamalom u. 33

A berendezés főbb adatai: az üzembe helyezés éve.....;

emelőmagassága..... [m];

teljes felújítás éve:..... névleges sebessége.....[m/s];

vill. teljesítménye:..... [kW]

FELVONÓ

állomások/beszálló helyek száma/.....; teherbírása.....[kg];

vezethetősége:.....;

vezérlés módja:.....; meghajtás jellege.....;

MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA

emelkedési szöge..... [°];

névleges szélessége:..... [m];

szállítható utasok száma..... [fő/óra]

Az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és észrevételek:

A Pécs, Basamalom u. 33. alatti körponti telephely vizsgálatát elvégeztem.

Megállapítom, hogy a rendszer megfelel, vagy egyenértékű az MS-EN 81-28 szabvány követelményeit.

Az üresen maradt sorok kihúzandók!

Folytatás pótlapon

Hibapótlási határidő:.....

A felvonó ellenőrzés utáni üzemállapota:

Üzemelő Leállított Veszélytelenített Bontott

A berendezés a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használatra

ALKALMAS

NEM ALKALMAS

(megfelelő válasz bekeretezendő, a másik áthúzandó)

Kelt: Pécs, 2019.09.26

Borovác
ellenőr aláírása

Borovác András
felvonó ellenőr F/00109/2015
TÜV Rheinland InterCert Kft.

PH.

A vizsgálat megtartását igazolom, a megállapításokat tudomásul veszem, az eltérések megszüntetésére intézkedem:

Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
7630 Pécs, Basamalom u. 33.
Adószám: 11365073-2-42

.....
tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott

.....
karbantartó