



TÜVRheinland®
Precisely Right.

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Az ellenőrzött berendezés
azonosító száma:

□	□	-	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Személyfelvonó | <input type="checkbox"/> Személy-teher felvonó | <input type="checkbox"/> Kizárólag teherfelvonó | <input type="checkbox"/> Betegszállító felv. | <input type="checkbox"/> Kisteher-felvonó |
| <input type="checkbox"/> Mozdólépcső | <input type="checkbox"/> Mozdójárda | <input type="checkbox"/> Körforgó | <input type="checkbox"/> Tűzoltó felvonó | |
| <input type="checkbox"/> Lépcsőfelvonó | <input type="checkbox"/> Független pályájú személyemelő | <input type="checkbox"/> Egyéb: | | |

Megfelelő válasz jelölése a négyzetbe: **X**

Szabványos vészjelzőrendszer
(díszpécserszolgálat)
 megfelelő nem megfelelő nincs

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fővizsgálat | <input type="checkbox"/> Ellenőrző vizsgálat |
| <input type="checkbox"/> Karbantartás szakszer. ellenőrzése | <input type="checkbox"/> Veszélytelenítés |
| <input type="checkbox"/> Karbantartó váltás előtti ellenőrzés | <input type="checkbox"/> Javítás utáni ellenőrzés |
| <input type="checkbox"/> Üzembe helyezés előtti ellenőrzés | <input type="checkbox"/> Egyéb: |

A berendezés beépítési helye:

Adatváltozás

Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 33

Tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott (megfelelő bekeretezendő):

Adatváltozás

Neve: Muller Alom Zrt.

Címe:

A berendezés főbb adatai: az üzembe helyezés éve.....;

emelőmagassága..... [m];

teljes felújítás éve:..... névleges sebessége.....[m/s];

vill. teljesítménye:..... [kW]

FELVONÓ

állomások/beszálló helyek száma/.....; teherbírása.....[kg];
vezethetősége:.....;
vezérlés módja:.....; meghajtás jellege.....;

MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA

emelkedési szöge..... [°];
névleges szélessége:..... [m];
szállítható utasok száma..... [fő/óra]

Az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és észrevételek:

A Pécs, Basamalom u. 33 alatti központi
felvonó felülvizsgálati elvégzése.

Megállapítom, hogy a rendszer megfelel, vagy
szükség esetén az MS EN 81-78 szabvány
követelményeivel.

Az üresen maradt sorok kihúzandók!

Folytatás pótlapon

Hibapótlási határidő:.....

A felvonó ellenőrzés utáni üzemállapota:

- Üzemelő Leállított Veszélytelenített Bontott

A berendezés a felvonókról, mozdólépcsőkről és mozdójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használatra

ALKALMAS

(megfelelő válasz bekeretezendő, a másik áthúzandó)

NEM ALKALMAS

Borovác András
felvonó ellenőr F/00109/2015
TÜV Rheinland InterCert Kft.

Kelt: Pécs, 2016.08.16.

Borovác
ellenőr aláírása

PH.

A vizsgálat megtartását igazolom, a megállapításokat tudomásul veszem, az eltérések megszüntetésére intézkedem:

**Muller Alom Biztonságtechnikai
Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörű Részvénytársaság
7630 Pécs, Basamalom u. 33.
Adószám: 11385073-2-42**

tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott

karbantartó